




# QUEST

METAL DETECTORS





- ① Носик
- ② Рабочая поверхность
- ③ LED-подсветка
- ④ LED-индикатор
- ⑤ Динамик
- ⑥ Кнопка включения
- ⑦ Кнопка меню
- ⑧ Крышка батареи
- ⑨ Ушко крепления




### Сухопутный режим/LM (0-10м под водой)

#### Включение-выключение (по умолчанию)

Нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить или выключить прибор.

#### Включение-выключение (в режиме отстройки от помех)

Нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить. Удерживайте 1 секунду, чтобы выключить.



### Подводный режим/DM (10-60м под водой)

Для включения подводного режима удерживайте обе кнопки, пока индикатор не мигнет красным 5 раз и ощутится вибрация. Для выключения нажмите кнопку М три раза быстро.

### ВНИМАНИЕ!

Позитивная плавучесть, всегда прикрепляйте шнур.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На пинпойнтер предоставляется ограниченная гарантия первоначальному покупателю на дефекты оригинального производства или материалов при стандартном использовании прибора на срок, указанный в гарантийном талоне.


#### Гарантия не предоставляется, если:

- Вскрыт корпус прибора, затронута электроника.
- Произошло обесцвечивание поверхностей прибора.
- Внутрь попала вода вследствие неправильной эксплуатации.
- Гарантия также не распространяется на элементы питания.


Компания не несет ответственности за любые дальнейшие потери, убытки или расходы, включая случайный или косвенный ущерб, прямо или косвенно возникший в результате продажи, перепродажи или неправильного использования этого прибора.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед тем, как зайти в воду, обязательно как следует заверните крышку аккумулятора.
- Всегда храните пинпойнтер полностью заряженным.
- Всегда промывайте оборудование в пресной воде после каждого погружения.
- Всегда наносите силиконовую смазку после очистки уплотнительного кольца.
- Открывайте крышку батареи только чистыми руками.
- Никогда не бросайте прибор в ведро или другую емкость. Так он может быть поврежден.



Когда XPointer включен, удерживайте кнопку меню (M) и быстро нажимайте на кнопку включения, чтобы установить уровень чувствительности от 1 до 4 (самый высокий уровень). Каждый уровень обозначен коротким звуковым сигналом, четвертый уровень обозначен длинным сигналом.



### Переключение режимов отклика


Когда прибор включен, нажмите кнопку меню коротким кликом, чтобы переключиться между режимами сигнала (звуковой сигнал, только вибрация, звуковой сигнал+вибрация).

### Тревожное предупреждение

Если пинпоинтер находится в течение 3-х минут включенным и не получает сигналы от целей, он начинает издавать тревожные короткие сигналы.

### Энергосбережение

Для сохранения заряда батареи прибор отключается через 3 минуты бездействия после подачи тревожных сигналов.



### Управление светодиодами

Когда XPointer включен, продолжайте нажимать кнопку меню в течение 2,5 с, чтобы войти в программу управления светодиодами. Когда индикатор и подсветка одновременно включатся, быстро нажимайте кнопку меню для переключения между 4-мя режимами (только индикатор, только подсветка, все выключено, все включено)

### Отстройка от помех

В режиме Expert (после удержания кнопки меню 2,5 секунды) быстро нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить функцию отстройки.

## ПОИСК




- Чтобы найти предмет, двигайте пинпойнтер кругами или крест-накрест.

### • Функция отстройки от помех

Разработана для балансировки грунта до точных значений или для сужения области поиска цели. Хрpointer оснащен технологией Pulse Induction, благодаря которой не происходит искажения сигнала в соленой воде или ферромагнитных песках.


Вы можете использовать эту функцию, чтобы быстрее найти цель. Просто нажмите кнопку питания один раз и снова двигайте пинпойнтером, пока не услышите цель. Вы также можете отключить функцию, чтобы сделать работу проще.

## НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА



### Низкий заряд батареи

сопровождается периодическим миганием светодиода подсветки - это значит, что пора подзарядить батарею. Вы можете продолжать работу, но чувствительность прибора может снизиться.




### Снятие крышки батареи

Чтобы снять крышку, поворачивайте ее против часовой стрелки. Чтобы закрыть - поворачивайте против часовой стрелки.

Завинчивайте крышку аккуратно, чтобы избежать перекоса и неплотного закручивания.

## ЗАРЯДКА



- Настоятельно рекомендуем использовать качественное сетевое или автомобильное зарядное устройство. Для полной зарядки потребуется около 2-3 часов.


- Зарядка через USB-порты компьютера или ноутбука займет больше времени, чем от розетки.

- Светодиод-индикатор перестанет мигать, когда прибор полностью заряжен. Вы можете оставить USB-кабель внутри корпуса после зарядки.

### Чистка устройства

1. Используйте чистую проточную воду или влажную тряпку с мягким моющим средством.
2. Протрите прибор сухой тряпкой.
3. Просушите устройство.


Не сушить нагревом! Избегать попадания агрессивных химреагентов, которые могут повредить пластик!




Прибор водонепроницаемый до 60 м (200 футов), выдерживает погружение до 30 минут.

После погружения оботрите прибор и просушите его перед зарядкой или дальнейшим использованием.


Не храните пинпоинтер в местах, подверженных длительному воздействию экстремальных температур, так как это может повредить его.




Очистите от пыли и песка, если они есть. Даже мельчайшие частицы песка могут спровоцировать затекание воды.



Тщательно нанесите качественную силиконовую смазку на уплотнительное кольцо.




Меняйте уплотнительное кольцо раз в год. Используйте только оригинальные комплектующие.



**Активировать:** наклоните пинпоинтер вверх и вниз, как на картинке, чтобы включить глубоководный режим (DM). Красный светодиод-индикатор будет мигать 2 раза каждый 3 секунды. Прибор готов к поиску.

**подождите 5 секунд**

**Отключить:** удерживайте прибор носиком вверх в течение 5 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания. Прозвучит к-секундный сигнал и он перестанет работать. Красный светодиод-индикатор будет мигать 1 раз в 3 секунды. Устройство по-прежнему включено, пока питание не отключится в режиме подводного плавания.



### Внимание!

- На глубине, когда зажаты 2 кнопки одновременно, пинпоинтер переключается в глубоководный режим автоматически.
- В глубоководном режиме не работает тревожный сигнал и энергосбережение.